

**Проведен мониторинг состояния пожарной безопасности государственного учреждения образования "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.Новополоцка", расположенного по адресу: г.Новополоцк, ул. Я.Купалы, д. 16.**

В марте 2020 г. работниками инспекции надзора и профилактики Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг состояния пожарной безопасности государственного учреждения образования "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.Новополоцка", расположенного по адресу: г.Новополоцк, ул. Я.Купалы, д. 16. (директор – Корнилова Ольга Анатольевна).

В ходе проведенной работы установлено, что на объекте выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017г., а именно:

Устройства замков дверей на путях эвакуации из помещений ЛФК выполнить с возможностью свободного открывания дверей изнутри без ключа, п. 48. «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года №7 «О развитии предпринимательства» (далее – Требования).
Работников, являющихся членами добровольной пожарной дружины, и работников, задействованных в реализации плана эвакуации людей при пожаре, обеспечить самоспасателями, п. 8. «Специфические требования пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а так же объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2019 года №561 «Об утверждении специфических требований» (далее – Специфические требования).
На 1 этаже в коридоре на пути эвакуации не допускать размещение шкафа, п.6 Специфических требований.
Обеспечить проведение технического обслуживания системы пожарной сигнализации со специализированной организацией, п.4.2. ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Организация и порядок проведения работ».
Стеллажи в складском здании изготовить из негоряемых материалов, п. 31 Требования, п.16 Инструкции о порядке хранения веществ и материалов (утверждена постановлением МЧС Республики Беларусь от 26.04.2018г. №24).
Не допускать фиксацию устройств, автоматически закрывающих поэтажные двери лестничных клеток на 1 и 2 этажах, п. 49 Требования.
Обеспечить отражение результатов ежеквартального технического обслуживания огнетушителей в журнале по установленной ТКП 295-2011 форме, п. 3.1. Требования.
Провести обучение по программе ПТМ с заместителем директора по основной деятельности учреждения – Апет В.Ю., п. 3.2. Требования.
Обеспечить дополнительное проведение противопожарных инструктажей и тренировочных занятий с членами ДПД учреждения (член ДПД Рыбчинская С.М. в недостаточной мере знает действия в случае возникновения пожара в соответствии с табелем), п. 3.2. Требования.

Проверка показала, что директору необходимо более серьезно относиться к требованиям технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, выполнять на более качественном уровне

противопожарные мероприятия с целью исключения возникновения чрезвычайных ситуаций на объекте.

МЧС напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона РБ «О пожарной безопасности» руководители организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

*Алексей Мамяко*

*Главный специалист инспекции надзора  
и профилактики Новополоцкого ГОЧС*