

**Проведена выборочная проверка филиала «Новополоцкводоканал»
Витебского областного коммунального унитарного предприятия
водопроводно-канализационного хозяйства «Витебскоблводоканал»,
г.Новополоцк, ул. Гайдара, д. 1**

В период с 21 февраля по 25 марта 2020 г. работниками инспекции надзора и профилактики **Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям** проведена выборочная проверка филиала «Новополоцкводоканал» Витебского областного коммунального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Витебскоблводоканал», г.Новополоцк, ул. Гайдара, д. 1 (директор – Щербицкий Алексей Николаевич).

В ходе проведенной работы установлено, что на объекте выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017г., а именно:

Общие по объекту:

Не осуществляется техническое обслуживание системы пожарной сигнализации помещений ООО ПНФ «Инвар Лтд.» на территории производственно-автотранспортного цеха по ул.Я.Коласа д.24а, п. 4.2. ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией».

Работники предприятия, являющиеся членами добровольной пожарной дружины и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей из зданий при пожаре не обеспечены самоспасателями, п. 5 ТКП 475-2013 «Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, необходимых для эвакуации людей в случае возникновения пожара», п. 3.1. Требований.

Смещены люки пожарных гидрантов по ул. Я.Купалы д. 13 и ул. Молодежная д. 190/2, занижен стояк гидранта по ул. Армейская д. 2 (отсутствует возможность установки колонки), п. 57 Требований.

Допускается эксплуатация электрических приборов сверх установленных эксплуатационными документами сроков, п. 9 Требований.

Не проведены проверки на водоотдачу пожарных гидрантов, п. 3.1., п. 57 Требований.

г.Новополоцк, ул.Гайдара, 1

Стеллажи в подсобном помещении с хранением стораемых веществ и материалов изготовлены из горючих материалов, п. 31 Требований, п. 16 Инструкции о порядке хранения веществ и материалов, утвержденной постановлением МЧС от 26 апреля 2018 года №24 (далее - Инструкция о порядке хранения веществ и материалов).

Устройство замка тамбурной двери центрального входа не обеспечено возможностью свободного открывания двери изнутри без ключа, п.48 Требований.

г.Новополоцк, проезд Устье, 9

П помещении склада №2 электрический светильник не надежно закреплен за конструкцию стены, п. 9 Требований.

В здании лаборатории под лестничной клеткой размещен шкаф, выполненный из сгораемых материалов, п. 50 Требований.

Ремонтный бокс эксплуатируется не по назначению (под складирование материалов), п. 9 Требований.

Помещения ремонтного бокса, склад б/у агрегатов не в полной мере оборудованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), п. 53 Требований, приложение 1 к постановлению МЧС от 18 мая 2018 года №35.

Не верно определены категории по взрывопожарной опасности склада резины и помещения гипохлоридной, п. 10 Требований.

г.Новополоцк, ул.Блохина, 24

Устройства замков дверей эвакуационного выхода, выходов из помещений сауны и дверей коридора на 1 этаже не обеспечены возможностью свободного открывания дверей изнутри без ключа, п.48 Требований.

Для помещения склада не определена категория по взрывопожарной опасности, п. 10 Требований.

г.Новополоцк, ул.Я.Коласа, 24а

Стеллажи в бытовых и подсобных помещениях изготовлены из сгораемых материалов, п. 31 Требований, п. 16 Инструкции о порядке хранения веществ и материалов (утверждена постановлением МЧС №24 от 26.04.2018г.).

Устройство замка двери эвакуационного выхода из помещений ремонтной мастерской не обеспечено возможностью свободного открывания двери изнутри без ключа, п.48 Требований.

В складском помещении с хранением ГЖ разместить сорбенты для их поглощения в случае растекания, п. 31 Требований, п. 18 Инструкции о порядке хранения веществ и материалов (утверждена постановлением МЧС №24 от 26.04.2018г.).

На автомобилях МАЗ г.н. АЕ 9491-2 и МАЗ г.н. АК 5124-2 установленные огнетушители эксплуатируются без раструбов, п. 54 Требований.

г.Новополоцк, пер.Почтовый, 11б

План эвакуации людей при пожаре размещен в недоступном для обзора месте, п. 45 Требований.

План эвакуации людей при пожаре не соответствует форме, определенной Министерством по чрезвычайным ситуациям, п.45 Требований.

В недостаточной мере организовано обучение работников мерам пожарной безопасности (слесарь АВР Курчев А.Н. в недостаточной мере знает определенные ему инструкцией действия в случае возникновения пожара), п.3.2. Требований.

г.Новополоцк, ул.Парковая, 3

План эвакуации людей при пожаре не соответствует форме, определенной Министерством по чрезвычайным ситуациям, п.45 Требований.

Стеллажи в складском здании изготовлены из сгораемых материалов, п. 31 Требований, п. 16 Инструкции о порядке хранения веществ и материалов (утверждена постановлением МЧС №24 от 26.04.2018г.).

Не верно определена категория здания склада по взрывопожарной опасности, п. 10 Требований.

Электрические светильники складского здания не обеспечены защитными колпаками, п. 9 Требований.

Складское здание не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), п. 53 Требований, приложение 1 к постановлению МЧС от 18 мая 2018 года №35.

г.Новополоцк, ул.Я.Коласа, 80

На 1 этаже здания станции обезжелезивания допускается фиксация дверей в открытом положении, п. 49 Требований.

Устройства замков дверей эвакуационных выходов из помещений лаборатории и механического участка не обеспечены возможностью свободного открывания дверей изнутри без ключа, п.48 Требований.

Размещение товарно-материальных ценностей в подсобном помещении электроучастка препятствует безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара, п. 50.

г.Новополоцк, ул.Блохина, 8

Допускается хранение автошин в здании гаража, п. 31 Требований, п. 26 Инструкции о порядке хранения веществ и материалов (утверждена постановлением МЧС №24 от 26.04.2018г.).

Не верно определена категория здания склада по взрывопожарной опасности, п. 10 Требований.

Проверка показала, что директору необходимо более серьезно относиться к требованиям технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, выполнять на более качественном уровне противопожарные мероприятия с целью исключения возникновения чрезвычайных ситуаций на объекте.

МЧС напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона РБ «О пожарной безопасности» руководители организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

Алексей Мамяко

*Главный специалист инспекции надзора
и профилактики Новополоцкого ГОЧС*